




COMUNE DI BUSSOLENO



# PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

02

Scheda edifici e spazi pubblici

a cura di:

**Arch. Maria Sorbo**

Via Clemente Damiano Priocca 3, Torino 10152 - [progetti@sorbo-urbanistica.com](mailto:progetti@sorbo-urbanistica.com)

collaborazione a cura di:

**Arch. Sara Boi**

**Dott. Andrea Mocco (Vertical s.r.l.)**

IL SINDACO

Antonella Zoggia

Ottobre 2024

# SCHEMA DI RILIEVO

## Polo Valle di Susa

<b>CODICE</b> <b>1</b>	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
---------------------------	-------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	



# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo Valle di Susa

<b>CODICE</b> 1	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
--------------------	-------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polo Valle di Susa

**CODICE**  
**1**

INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere e incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Accesso Ex Cinema Narciso

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Corso Bruno Peirolo, 8
--------------------	-----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		0 metri dalla Stazione Ferroviaria.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Accesso Ex Cinema Narciso

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Corso Bruno Peirolo, 8
--------------------	-----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Accesso Ex Cinema Narciso

<b>CODICE</b> 2	INDIRIZZO: Corso Bruno Peirolo, 8
--------------------	-----------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)  
Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEMA DI RILIEVO

## Riqualificazione Edificio Via Walter Fontan 8 (Casa Favro)

<b>CODICE</b> 3	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 8
--------------------	---------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		210 metri dalla fermata Bussoleno - Piazza Stazione - Via Traforo.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Riqualificazione Edificio Via Walter Fontan 8 (Casa Favro)

<b>CODICE</b> 3	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 8
--------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Riqualificazione Edificio Via Walter Fontan 8 (Casa Favro)

**CODICE**  
3

INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 8

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)



# SCHEDA DI RILIEVO

## Progetto in corso

<b>CODICE</b> 4	INDIRIZZO: Strada Ravoiretta
--------------------	------------------------------





N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		200 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Progetto in corso

<b>CODICE</b> 4	INDIRIZZO: Strada Ravoiretta
--------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Progetto in corso

<b>CODICE</b> 4	INDIRIZZO: Strada Ravoiretta
--------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cimitero di Bussoleno

<b>CODICE</b> 5	INDIRIZZO: Strada Monginevro
--------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		75 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		Potrebbe essere meglio.
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	Non presente rampa.
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	No maniglie.
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	Non compilabile.
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X

# SCHEDA DI VALUTAZIONE








## Cimitero di Bussoleno


<b>CODICE</b> 5	INDIRIZZO: Strada Monginevro
--------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote</p> <p>Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Cimitero di Bussoleno

<b>CODICE</b> 5	INDIRIZZO: Strada Monginevro
--------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cimitero di Foresto


<b>CODICE</b> 6	INDIRIZZO: Via Rocciamelone
--------------------	-----------------------------




N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		305 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Cimitero di Foresto

<b>CODICE</b> 6	INDIRIZZO: Via Rocciamelone
--------------------	-----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Cimitero di Foresto

**CODICE**  
**6**

INDIRIZZO: Via Rocciamelone

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuola elementare

<b>CODICE</b> 7	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
--------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		110 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	




4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5		COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI			
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Scuola elementare

<b>CODICE</b> 7	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
--------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuola elementare

**CODICE**  
**7**

INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio e area mercatale

<b>CODICE</b> 8	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
--------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		90 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Parcheggio e area mercatale


<b>CODICE</b> 8	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
--------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio e area mercatale

<b>CODICE</b> 8	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
--------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 9	INDIRIZZO: Via Gran Porta
--------------------	---------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		95 metri dalla fermata Foresto.
1.10		X		
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 9	INDIRIZZO: Via Gran Porta
--------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 9	INDIRIZZO: Via Gran Porta
--------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ex Municipio - Gruppo Amici della Montagna

<b>CODICE</b> <b>10</b>	INDIRIZZO: Foresto, Via Gran Porta
----------------------------	------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		40 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5		COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI			
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		



6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	Non rilevabile. Armadi in mezzo.








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ex Municipio - Gruppo Amici della Montagna

<b>CODICE</b> 10	INDIRIZZO: Foresto, Via Gran Porta
---------------------	------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm  Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm  Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ex Municipio - Gruppo Amici della Montagna

<b>CODICE</b> <b>10</b>	INDIRIZZO: Foresto, Via Gran Porta
----------------------------	------------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Sostituire/adequare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Capannoni Isolabella

<b>CODICE</b> <b>11</b>	INDIRIZZO: Strada da Susa, 20
----------------------------	-------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		195 metri dalla fermata Bussoleno - Str. Susa 26.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	




4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE




## Capannoni Isolabella


<b>CODICE</b> 11	INDIRIZZO: Strada da Susa, 20
---------------------	-------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Capannoni Isolabella

**CODICE**  
**11**

INDIRIZZO: Strada da Susa, 20

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ponte "Pippo"

<b>CODICE</b> <b>12</b>	INDIRIZZO: Via Fabbrica da Fer
----------------------------	--------------------------------




N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		295 metri dalla fermata Bussoleno - Bivio Bussoleno Ss. 25.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ponte "Pippo"

<b>CODICE</b> 12	INDIRIZZO: Via Fabbrica da Fer
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ponte "Pippo"

**CODICE**  
**12**

INDIRIZZO: Via Fabbrica da Fer

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ponte di ferro

<b>CODICE</b> <b>13</b>	INDIRIZZO: Strada Susa
----------------------------	------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		245 metri dalla Stazione Ferroviaria e 200 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2		X		
2.3		X		
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ponte di ferro


<b>CODICE</b> 13	INDIRIZZO: Strada Susa
---------------------	------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ponte di ferro

**CODICE**  
**13**

INDIRIZZO: Strada Susa

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucciolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ponte Gambursano

<b>CODICE</b> <b>14</b>	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		150 metri dalla fermata Bussoleno - Ss 25 72.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ponte Gambursano

<b>CODICE</b> 14	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ponte Gambursano

**CODICE**  
**14**

INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEMA DI RILIEVO

## Poste Italiane

<b>CODICE</b> <b>15</b>	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3
----------------------------	---

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Direttamente accessibile dal parcheggio
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		250 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	E' tutto in piano
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		



# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Poste Italiane

<b>CODICE</b> 15	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3
---------------------	---




### FOTO PRINCIPALE




### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Poste Italiane

**CODICE**  
**15**

INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio e area mercatale

<b>CODICE</b> <b>16</b>	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		130 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio e area mercatale

<b>CODICE</b> 16	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio e area mercatale

**CODICE**  
**16**

INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Liceo Scientifico e Artistico Norberto Rosa

<b>CODICE</b> <b>17</b>	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
----------------------------	---

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		190 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		Si però manca vicino all'entrata.
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		



4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		




6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Liceo Scientifico e Artistico Norberto Rosa

<b>CODICE</b> 17	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
---------------------	---



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Liceo Scientifico e Artistico Norberto Rosa

**CODICE**  
**17**

INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa

# SCHEDA DI RILIEVO

## Palestra

<b>CODICE</b> <b>18</b>	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
----------------------------	---

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		190 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13	X		
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5		COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI			
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		



6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		Da migliorare







# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Palestra

<b>CODICE</b> 18	INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
---------------------	---



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Palestra

**CODICE**  
**18**

INDIRIZZO: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa

# SCHEDA DI RILIEVO

## Salone Polivalente Palaconti

<b>CODICE</b> <b>19</b>	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 103
----------------------------	-----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Da migliorare.
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		210 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3		X		
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	Chiuso
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X	



# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Salone Polivalente Palaconti



<b>CODICE</b> 19	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 103
---------------------	-----------------------------------






### FOTO PRINCIPALE




### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm  Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote  Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm  Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote  Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Salone Polivalente Palaconti

**CODICE**  
**19**

INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 103

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)
- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Cappella di Sant'Antonio

<b>CODICE</b> 20	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 95
---------------------	----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		260 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Cappella di Sant'Antonio

<b>CODICE</b> 20	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 95
---------------------	----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEDA DI INTERVENTO

## Cappella di Sant'Antonio

**CODICE**  
**20**

INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 95

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

<b>CODICE</b> 21	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
---------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9		X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10			X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2		X		
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

<b>CODICE</b> 21	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta

**CODICE**  
**21**

INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Municipio

<b>CODICE</b> <b>22</b>	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 1
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	Manca segnaletica per percorso disabili
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5		COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI			
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		









6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		


# SCHEDA DI VALUTAZIONE Municipio

<b>CODICE</b> 22	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 1
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm  Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Municipio

**CODICE**  
**22**

INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 1

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa
- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuola dell'infanzia

<b>CODICE</b> <b>23</b>	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		










# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Scuola dell'infanzia

<b>CODICE</b> 23	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuola dell'infanzia

**CODICE**  
**23**

INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuola elementare

<b>CODICE</b> <b>24</b>	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE








## Scuola elementare


<b>CODICE</b> 24	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuola elementare

**CODICE**  
**24**

INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Piazza Cavour

<b>CODICE</b> <b>25</b>	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour
----------------------------	---

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Piazza Cavour

<b>CODICE</b> 25	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour
---------------------	---



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Piazza Cavour

<b>CODICE</b> 25	INDIRIZZO: Piazza Camillo Benso Conte di Cavour
---------------------	---

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Piazza Don Aldo Grisa

<b>CODICE</b> <b>26</b>	INDIRIZZO: Piazza Don Aldo Grisa
----------------------------	----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		265 metri dalla fermata Bussoleno - Via Valter Fontan - Mercato (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		







# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Piazza Don Aldo Grisa

<b>CODICE</b> 26	INDIRIZZO: Piazza Don Aldo Grisa
---------------------	----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
<p>Accesso agli spazi pubblici</p>		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio pubblico - Piazza Don Aldo Grisa

<b>CODICE</b> 26	INDIRIZZO: Piazza Don Aldo Grisa
---------------------	----------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo - Via della Bocciofila

<b>CODICE</b> <b>27</b>	INDIRIZZO: Via Della Bocciofila
----------------------------	---------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		50 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	



# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo sportivo - Via della Bocciofila

<b>CODICE</b> 27	INDIRIZZO: Via Della Bocciofila
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Polo sportivo - Via della Bocciofila

**CODICE**  
**27**

INDIRIZZO: Via Della Bocciofila

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)



# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuole medie

<b>CODICE</b> <b>28</b>	INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto, 2
----------------------------	--------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		110 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13	X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	









# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Scuole medie

<b>CODICE</b> 28	INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto, 2
---------------------	--------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuole medie

**CODICE**  
**28**

INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto, 2

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Don Carlo Prinetto

<b>CODICE</b> 29	INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto
---------------------	-----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		100 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10			X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	



# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Don Carlo Prinetto

<b>CODICE</b> 29	INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto
---------------------	-----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio pubblico - Via Don Carlo Prinetto

<b>CODICE</b> 29	INDIRIZZO: Via Don Carlo Prinetto
---------------------	-----------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Unione Montana Valle Susa

<b>CODICE</b> <b>30</b>	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero, 15
----------------------------	-------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		305 metri dalla Stazione Ferroviaria e 265 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	No indicazione della rampa.
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	Stampante dopo ascensore.

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	









# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Unione Montana Valle Susa

<b>CODICE</b> 30	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero, 15
---------------------	-------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili  I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEMA DI INTERVENTO

## Unione Montana Valle Susa

**CODICE**  
**30**

INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero, 15

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Sostituire e/o adeguare le apparecchiature esistenti alla normativa vigente (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo - Via della Bocciofila

<b>CODICE</b> <b>31</b>	INDIRIZZO: Via della Bocciofila, 10
----------------------------	-------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		190 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo sportivo - Via della Bocciofila

<b>CODICE</b> 31	INDIRIZZO: Via della Bocciofila, 10
---------------------	-------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polo sportivo - Via della Bocciofila

**CODICE**  
**31**

INDIRIZZO: Via della Bocciofila, 10

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Scuole tetti verdi

<b>CODICE</b> <b>32</b>	INDIRIZZO: Via Bocciofila, 9
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		190 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	Solo dei condomini.
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		



4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	









# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Scuole tetti verdi

<b>CODICE</b> 32	INDIRIZZO: Via Bocciofila, 9
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili  I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50	
Accesso agli edifici pubblici		L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali  Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Scuole tetti verdi

**CODICE**  
**32**

INDIRIZZO: Via Bocciofila, 9

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco giochi Teresina Pognante

<b>CODICE</b> <b>33</b>	INDIRIZZO: Via Barges, 4
----------------------------	--------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		305 metri dalla fermata Bussoleno - Via Tonelli - Scuole (linea 1128 - solo orario scolastico).
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	Sono abusivi, senza strisce. Gli altri sono riservati ai condomini.
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco giochi Teresina Pognante


<b>CODICE</b> 33	INDIRIZZO: Via Barges, 4
---------------------	--------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco giochi Teresina Pognante

<b>CODICE</b> <b>33</b>	INDIRIZZO: Via Barges, 4
----------------------------	--------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Stazione FS

<b>CODICE</b> <b>34</b>	INDIRIZZO: Via 24 Maggio, 29
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		0 metri dalla Stazione Ferroviaria e 50 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10		X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Stazione FS

<b>CODICE</b> 34	INDIRIZZO: Via 24 Maggio, 29
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Stazione FS

**CODICE**  
**34**

INDIRIZZO: Via 24 Maggio, 29

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Piazza Caduti della Libertà

<b>CODICE</b> <b>35</b>	INDIRIZZO: Piazza Caduti della Libertà
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		20 metri dalla Stazione Ferroviaria e 30 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		





# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Piazza Caduti della Libertà

<b>CODICE</b> 35	INDIRIZZO: Piazza Caduti della Libertà
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Piazza Caduti della Libertà

<b>CODICE</b> <b>35</b>	INDIRIZZO: Piazza Caduti della Libertà
----------------------------	--

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo - Via Cascina del Gallo

<b>CODICE</b> <b>36</b>	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
----------------------------	-------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	Tribuna inaccessibile, manca percorso pedonale che porta alla tribuna e mancano le rampe lí.
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3		X	

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo sportivo - Via Cascina del Gallo

<b>CODICE</b> 36	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
---------------------	-------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Il corridoio e/o percorsi non hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polo sportivo - Via Cascina del Gallo

**CODICE**  
**36**

INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

## COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile prevedere allargamenti dei percorsi e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

## SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ente gestione aree protette Alpi Cozie

<b>CODICE</b> <b>37</b>	INDIRIZZO: Via Massimo d'Azeglio, 16
----------------------------	--------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9		X		360 metri dalla Stazione Ferroviaria.
1.10		X		
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X		
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4		X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		









# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ente gestione aree protette Alpi Cozie

<b>CODICE</b> 37	INDIRIZZO: Via Massimo d'Azeglio, 16
---------------------	--------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Nel servizio igienico aperto al pubblico non sono garantite le manovre di una sedia a ruote	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ente gestione aree protette Alpi Cozie

**CODICE**  
**37**

INDIRIZZO: Via Massimo d'Azeglio, 16

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)



### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Garantire le manovre nei servizi igienici con eventuali interventi di manutenzione straordinaria (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Massimo D'Azeglio

<b>CODICE</b> <b>38</b>	INDIRIZZO: Via Massimo D'Azeglio
----------------------------	----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		320 metri dalla Stazione Ferroviaria.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Massimo D'Azeglio

<b>CODICE</b> 38	INDIRIZZO: Via Massimo D'Azeglio
---------------------	----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Via Massimo D'Azeglio

<b>CODICE</b> 38	INDIRIZZO: Via Massimo D'Azeglio
---------------------	----------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Museo Ferrovie Stato

<b>CODICE</b> 39	INDIRIZZO: Via Susa, 2
---------------------	------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		240 metri dalla Stazione Ferroviaria e 195 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE



## Museo Ferrovie Stato


<b>CODICE</b> 39	INDIRIZZO: Via Susa, 2
---------------------	------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Museo Ferrovie Stato

**CODICE**  
**39**

INDIRIZZO: Via Susa, 2

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polizia Municipale

<b>CODICE</b> <b>40</b>	INDIRIZZO: Via Traforo, 62
----------------------------	----------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il percorso è privo di ostacoli?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	Il percorso risulta illuminato?  L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		60 metri dalla fermata Bussoleno - Ss 25 72.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	Solo parcheggio polizia
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		







6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE Polizia Municipale

<b>CODICE</b> 40	INDIRIZZO: Via Traforo, 62
---------------------	----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polizia Municipale

**CODICE**  
**40**

INDIRIZZO: Via Traforo, 62

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)



### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Biblioteca civica

<b>CODICE</b> <b>41</b>	INDIRIZZO: Lungo Dora Oscar Gastaldi, 1
----------------------------	---

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		60 metri dalla fermata Bussoleno - Ss 25 72.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	Solo parcheggio polizia
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10	X		
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12	X		
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5		X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Biblioteca civica

<b>CODICE</b> 41	INDIRIZZO: Lungo Dora Oscar Gastaldi, 1
---------------------	---



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Non sono state rilevate criticità significative	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando non è compresa tra 40 e 140cm	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Biblioteca civica

**CODICE**  
**41**

INDIRIZZO: Lungo Dora Oscar Gastaldi, 1

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Spostare e/o installare i comandi all'altezza prevista dalla normativa



# SCHEDA DI RILIEVO

## Ambulatorio - UniTre

<b>CODICE</b> <b>42</b>	INDIRIZZO: Via Traforo, 62
----------------------------	----------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		60 metri dalla fermata Bussoleno - Ss 25 72.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2		X		Solo park polizia
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	




# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ambulatorio - UniTre

<b>CODICE</b> 42	INDIRIZZO: Via Traforo, 62
---------------------	----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ambulatorio - UniTre

**CODICE**  
**42**

INDIRIZZO: Via Traforo, 62

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> <b>43</b>	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
----------------------------	--


N.		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2	Il percorso è privo di ostacoli?		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X		100 metri dalla fermata Bussoleno - Ss 25 72.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2	Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?			X	
2.3	Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?				X
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2	I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> 43	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> 43	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
---------------------	--

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Cimitero



<b>CODICE</b> <b>44</b>	INDIRIZZO: Strada Monginevro
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		75 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Cimitero

<b>CODICE</b> 44	INDIRIZZO: Strada Monginevro
---------------------	------------------------------

FOTO PRINCIPALE	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio pubblico - Cimitero

<b>CODICE</b> <b>44</b>	INDIRIZZO: Strada Monginevro
----------------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Ponte Vecchio

<b>CODICE</b> 45	INDIRIZZO: Via Lungo Dora, 1
---------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		Potrebbe essere meglio.
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		255 metri dalla Stazione Ferroviaria e 150 metri dalla fermata Bussoleno - Piazza Stazione - Via Traforo.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Ponte Vecchio

<b>CODICE</b> 45	INDIRIZZO: Via Lungo Dora, 1
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEDA DI INTERVENTO

## Ponte Vecchio

**CODICE**  
**45**

INDIRIZZO: Via Lungo Dora, 1

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)  
Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Cascina del Gallo

<b>CODICE</b> 46	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
---------------------	-------------------------------------




N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Cascina del Gallo

<b>CODICE</b> 46	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
---------------------	-------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheggio pubblico - Via Cascina del Gallo

<b>CODICE</b> 46	INDIRIZZO: Via Cascina del Gallo, 5
---------------------	-------------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Promuovere e incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Via S. Pietro D'Ollesia

<b>CODICE</b> 47	INDIRIZZO: Via S. Pietro D'Ollesia, 9
---------------------	---------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Via S. Pietro D'Ollesia

<b>CODICE</b> 47	INDIRIZZO: Via S. Pietro D'Ollesia, 9
---------------------	---------------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	



# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Via S. Pietro D'Ollesia

<b>CODICE</b> 47	INDIRIZZO: Via S. Pietro D'Ollesia, 9
---------------------	---------------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Borgata Ponte

<b>CODICE</b> 48	INDIRIZZO: Borgata Ponte
---------------------	--------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		0 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Borgata Ponte

<b>CODICE</b> 48	INDIRIZZO: Borgata Ponte
---------------------	--------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Borgata Ponte

<b>CODICE</b> 48	INDIRIZZO: Borgata Ponte
---------------------	--------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Chiesa San Giovanni Battista

<b>CODICE</b> 49	INDIRIZZO: Borgata Ponte, 9 Foresto
---------------------	-------------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		0 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	Non rilevabile.
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Chiesa San Giovanni Battista




<b>CODICE</b> 49	INDIRIZZO: Borgata Ponte, 9 Foresto
---------------------	-------------------------------------

### FOTO PRINCIPALE







### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	
Accesso agli edifici pubblici		Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa San Giovanni Battista

**CODICE**  
**49**

INDIRIZZO: Borgata Ponte, 9 Foresto

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> <b>50</b>	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		80 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 50	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 50	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
---------------------	------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> <b>51</b>	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		95 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	






# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo sportivo - Via Gran Porta

<b>CODICE</b> 51	INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEMA DI INTERVENTO

## Polo sportivo - Via Gran Porta

**CODICE**  
**51**

INDIRIZZO: Via Gran Porta, 9

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEMA DI RILIEVO

## Chiesa di San Rocco

<b>CODICE</b> <b>52</b>	INDIRIZZO: Via San Rocco, Foresto
----------------------------	-----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		250 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	



# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Chiesa di San Rocco

<b>CODICE</b> 52	INDIRIZZO: Via San Rocco, Foresto
---------------------	-----------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa di San Rocco

**CODICE**  
**52**

INDIRIZZO: Via San Rocco, Foresto

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)



# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via San Albano

<b>CODICE</b> <b>53</b>	INDIRIZZO: Via San Albano
----------------------------	---------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		305 metri dalla fermata Foresto.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via San Albano

<b>CODICE</b> 53	INDIRIZZO: Via San Albano
---------------------	---------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Via San Albano

<b>CODICE</b> 53	INDIRIZZO: Via San Albano
---------------------	---------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Susa

<b>CODICE</b> <b>54</b>	INDIRIZZO: Via Susa
----------------------------	---------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		300 metri dalla Stazione Ferroviaria e 230 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Inesistente.
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Susa

<b>CODICE</b> 54	INDIRIZZO: Via Susa
---------------------	---------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Via Susa

<b>CODICE</b> <b>54</b>	INDIRIZZO: Via Susa
----------------------------	---------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i persorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)



# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero

<b>CODICE</b> <b>55</b>	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
----------------------------	---------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1 PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		275 metri dalla Stazione Ferroviaria e 235 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2 SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3 ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero

<b>CODICE</b> 55	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero

<b>CODICE</b> 55	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
---------------------	---------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEMA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero


<b>CODICE</b> <b>56</b>	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
----------------------------	---------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		275 metri dalla Stazione Ferroviaria e 235 metri dalla fermata Bussoleno - Stazione Fs.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero

<b>CODICE</b> 56	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
---------------------	---------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Via Carlo Trattenero

<b>CODICE</b> 56	INDIRIZZO: Via Carlo Trattenero
---------------------	---------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)



# SCHEDA DI RILIEVO

## 4° binario

<b>CODICE</b> <b>57</b>	INDIRIZZO: Via Bruno Peirolo
----------------------------	------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	Senza rampa.
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		0 metri dalla Stazione Ferroviaria.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	




4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	





# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## 4° binario

<b>CODICE</b> 57	INDIRIZZO: Via Bruno Peirolo
---------------------	------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## 4° binario

**CODICE**  
**57**

INDIRIZZO: Via Bruno Peirolo

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)  
Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Realizzare rampa per il superamento del dislivello tra parcheggio e percorso pedonale/marciapiede (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Chiesa parrocchiale

<b>CODICE</b> <b>58</b>	INDIRIZZO: Via Traforo, 29
----------------------------	----------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2			X	Gli attraversamenti portano a marciapiedi senza rampe.
1.3	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9		X		215 metri dalla Stazione Ferroviaria e 95 metri dalla fermata Bussoleno - Piazza Stazione - Via Traforo.
1.10		X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3	X		
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11	X		
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE



## Chiesa parrocchiale


<b>CODICE</b> 58	INDIRIZZO: Via Traforo, 29
---------------------	----------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Chiesa parrocchiale

**CODICE**  
**58**

INDIRIZZO: Via Traforo, 29

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare ascensore o servoscala per accedere all'edificio (Rif. Glossario 08 ASCENSORE, Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare maniglie all'altezza prevista dalla normativa (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> 59	INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B
---------------------	--------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	


# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> 59	INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> 59	INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B
---------------------	--------------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Polo sportivo - Via Rubattera

<b>CODICE</b> <b>60</b>	INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B
----------------------------	--------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1		X	
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	





# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Polo sportivo - Via Rubattera

<b>CODICE</b> 60	INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B
---------------------	--------------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Polo sportivo - Via Rubattera

**CODICE**  
**60**

INDIRIZZO: Via Rubattera, 16/B

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parcheggio pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> <b>61</b>	INDIRIZZO: Via Rubattera
----------------------------	--------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parcheggio pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> 61	INDIRIZZO: Via Rubattera
---------------------	--------------------------



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parcheeggio pubblico - Via Rubattera

<b>CODICE</b> <b>61</b>	INDIRIZZO: Via Rubattera
----------------------------	--------------------------

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucciolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Promuovere e incrementare il servizio del trasporto pubblico urbano
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Museo Mulino Varesio

<b>CODICE</b> <b>62</b>	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 6
----------------------------	---------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		210 metri dalla fermata Bussoleno - Piazza Stazione - Via Traforo.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	



4		ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI			
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?			X	
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Museo Mulino Varesio

<b>CODICE</b> 62	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 6
---------------------	---------------------------------




### FOTO PRINCIPALE




### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Museo Mulino Varesio

**CODICE**  
**62**

INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 6

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Sostituire la porta di ingresso (Rif. Glossario 10 ADEGUAMENTO PORTE E ACCESSI AGLI EDIFICI PUBBLICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Museo Casa Aschieri

<b>CODICE</b> <b>63</b>	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 23
----------------------------	----------------------------------

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		290 metri dalla fermata Bussoleno - Piazza Stazione - Via Traforo.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2		X		
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9		X	
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?			X	
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?			X	
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?			X	
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?			X	
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?		X		
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13	X		
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?		X		
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		

6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI				
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X		
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X		
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Museo Casa Aschieri




<b>CODICE</b> 63	INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 23
---------------------	----------------------------------

### FOTO PRINCIPALE











### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		<p>Il corridoio e/o i percorsi orizzontali non hanno larghezza minima di 100cm</p> <p>Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm</p>	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Museo Casa Aschieri

**CODICE**  
**63**

INDIRIZZO: Via Walter Fontan, 23

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile prevedere corridoi e percorsi di dimensione adeguate e/o prevedere interventi di manutenzione straordinaria per garantire il requisito mediante demolizione e ricostruzione di pareti interne
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale mediante demolizione e ricostruzione o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

# SCHEDA DI RILIEVO

## Parco pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> <b>64</b>	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
----------------------------	--

N.		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>				
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2	Il percorso è privo di ostacoli?		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?	D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.8	Il percorso risulta illuminato?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X		255 metri dalla fermata Bussoleno - Ss. 24 - Via Valter Fontan.
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?			X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>				
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2	Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?		X		
2.3	Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?				X
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>				
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?	D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		
3.2	I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?	D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Parco pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> 64	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Parco pubblico - Strada Ponte Guido Gambursano

<b>CODICE</b> 64	INDIRIZZO: Strada Ponte Guido Gambursano
---------------------	--

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Laboratorio Ambiente Cultura Montana

<b>CODICE</b> <b>65</b>	INDIRIZZO: Borgata Argiassera-Richettera, Piazza caduti di Cefalonia e Corfù
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	



4 ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI					
4.1	L'ingresso all'edificio si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.3		X	
4.2	Ci sono rampe di accesso con pendenza non superiore all'8% e larghezza minima di 90cm? Se la rampa ha lunghezza superiore a 10 metri vi è un ripiano orizzontale di minimo 150cm*150cm?	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.1.11 – 8.1.11		X	
4.3	Vi è un ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio? Rispetta le indicazioni previste da normativa?	D.M. 236/89 art. 4.1.12 – 4.1.13 – 8.1.12 -8.1.13		X	
4.4	La luce netta delle porte di ingresso è compresa tra 80 e 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 8.1.1	X		
4.5	L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm?		X		
4.6	La soglia di ingresso ha un dislivello di massimo 2,5cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.2 – 8.1.2		X	
5 COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI					
5.1	I corridoio e/o i percorsi orizzontali hanno larghezza minima di 100cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.2	I corridoio e/o percorsi hanno allargamenti almeno ogni 10m per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9	X		
5.3	Le rampe di scale hanno larghezza minima di 120cm?	D.P.R. 503/96 art. 7/15 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10		X	
5.4	Il gradino ha pedata di minimo 30 cm? Il rapporto tra alzata e pedata è compreso tra 62/64cm?		X		
5.5	Le scale sono percepibili per i non vedenti? È presente un segnale a pavimento situato ad almeno 30 cm dal primo e ultimo gradino?		X		
5.6	Il corrimano è installato su entrambi i lati ad un'altezza di almeno 100cm e inattraversabile da una sfera di 10cm?		X		
5.7	In caso di utenza prevalente di bambini è presente il secondo corrimano ad altezza di 75cm?		X		
5.8	L'ascensore ha cabina di dimensioni minime 140cm di profondità e 110cm di larghezza? La luce netta della porta è minimo 80cm posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12		X	
5.9	Lo spazio di distribuzione anteriore alla porta dell'ascensore è minimo 150*150cm?			X	
5.10	L'edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice? Questi rispettano le dimensioni previste dalla normativa? Le apparecchiature sono dotate di tutti i sistemi di sicurezza (anticaduta, antischiacciamento etc)?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13		X	
5.11	E' garantito lo spazio di manovra per persone su sedia a ruote in accesso e uscita?			X	
5.12	La disposizione degli arredi fissi negli spazi comuni consente il transito di una persona su sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.3 - 8.1.3	X		



6	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI			
6.1	L'altezza dei campanelli/citofoni/pulsanti di comando è compresa tra 40 e 140cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 – 8.1.5	X	
6.2	Nel servizio igienico aperto al pubblico sono garantite le manovre di una sedia a ruote?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 -4.4	X	
6.3	Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi rispettano i requisiti previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 – 8.1.6 – 4.4		X








# SCHEDA DI VALUTAZIONE


## Laboratorio Ambiente Cultura Montana

<b>CODICE</b> 65	INDIRIZZO: Borgata Argiassera-Richettera, Piazza caduti di Cefalonia e Corfù
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	
Accesso agli edifici pubblici		<p>L'ingresso all'edificio non si trova sullo stesso piano dei percorsi pedonali</p> <p>Non ci sono rampe di accesso con pendenza inferiore all'8% e larghezza minima di 90cm</p> <p>Non è presente ascensore/servo scala/piattaforma elevatrice per accedere all'edificio</p>	
Collegamenti verticali e orizzontali interni		Le rampe di scale non hanno larghezza minima di 120cm	
Servizi igienici pubblici/terminali impianti		Nel servizio igienico aperto al pubblico gli arredi non rispettano i requisiti previsti dalla norma	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Laboratorio Ambiente Cultura Montana

**CODICE**  
**65**

INDIRIZZO: Borgata Argiassera-Richettera, Piazza caduti di Cefalonia e Corfù

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)  
Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme e installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI)
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2 cm ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

### ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI

- Installare rampa per il superamento del dislivello della soglia di ingresso all'edificio (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)
- Installare rampa di dimensioni e pendenze nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 07 RAMPE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI)

### **COLLEGAMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI**

- Ove possibile adeguare le dimensioni delle scale o realizzarne una di dimensioni idonee o prevedere collegamenti alternativi nel rispetto della normativa vigente (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare la segnaletica a terra per i non vedenti (Rif. Glossario 13 LOGES/PERCORSI TATTILI)
- Installare il corrimano su entrambi i lati della scala all'altezza adeguata (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Installare il corrimano all'altezza di 75cm (Rif. Glossario 11 SCALE E PARAPETTI)
- Ove possibile sostituire e/o installare l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla normativa (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile sostituire l'ascensore con uno avente dimensioni previste dalla norma (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Ove possibile mediante interventi di manutenzione straordinaria creare uno spazio di distribuzione idoneo (Rif. Glossario 08 ASCENSORE)
- Installare un servoscala o piattaforma elevatrice (Rif. Glossario 09 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI)

### **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI/TERMINALI IMPIANTI**

- Sostituire/adeguare gli arredi presenti nei servizi igienici (Rif. Glossario 12 SERVIZI IGIENICI)